

## USO

PEUX dispenser è stato studiato per semplificare al massimo tutto quanto riguarda lo stoccaggio dei terminali. La carica del filo avviene senza dover smontare l'involucro protettivo delle spolette; grazie al trascinatore potete caricare e ricaricare il filo in pochissimo tempo. PEUX dispenser è dotato di quattro indicatori di carica i quali entrano in funzione al momento che la spoletta ha raggiunto la sua carica massima.

## COME SI CARICA IL FILO

- 1- allentare l'ugello per far sì che la spoletta non sia frenata (illustrazione 1)
- 2- orientare il foro della spoletta in asse con il foro dell'ugello (illustrazione 2)
- 3- con l'aiuto di un ago far passare il filo attraverso l'ugello e il foro della spoletta (illustrazione 2)
- 4- fare alcuni nodi sul filo fintanto che lo stesso non fuoriesca (illustrazione 2-a)
- 5- inserire il trascinatore (illustrazione 3) nella cava della spoletta da caricare
- 6- ruotare il trascinatore nella direzione della freccia (illustrazione 3)
- 7- al termine chiudete l'ugello fino a che il filo rimane sensibilmente frenato e togliere il trascinatore  
Ripetete l'operazione alle altre spolette.

## CONSIGLI UTILI

Dopo avere caricato 40 giri di spoletta, consigliamo di fare alcuni nodi sul filo i quali indicheranno che è giunta l'ora di aggiungere nuovo filo.


- 1- annodare del nuovo filo
- 2- allentare l'ugello
- 3- inserire il trascinatore nella cava della spoletta da caricare
- 4- con l'aiuto di una matita, ruotare il trascinatore nella direzione della freccia (illustrazione 3)
- 5- al termine chiudete l'ugello fino a che il filo rimane sensibilmente frenato e togliere il trascinatore

Complimenti per l'acquisto.


Il team PEUX



1



2



3